

Tarieven motorservicebeurt van buitenboordmotoren

Een motorservicebeurt bestaat uit:

- Motor geheel wassen en controle op beschadigingen en corrosie
- Proefdraaien en controle op koelsysteem en aandrijving
- Staartstukolie verversen en waar nodig smeerpunten doorsmeren
- Afstellen van motor en ontsteking
- Carburateur aftappen en brandstoffilter reinigen of vervangen
- Verversen van motorolie en oliefilter (*bij 4-takt motoren*)
- Vervangen van anodes (*indien noodzakelijk*)
- Vervangen impeller koelwaterpomp (*service-interval motorboekje*)

Prijzen motorservicebeurt inclusief BTW			
2-Takt motoren	Prijs	4-Takt motoren	Prijs
2 PK	€ 40,-	2-2,5 PK	€ 55,-
3-5 PK	€ 55,-	4-6 PK	€ 60,-
6-15 PK	€ 70,-	8-15 PK	€ 85,-
20-30 PK	€ 80,-	20-25 PK	€ 90,-
40-60 PK	€ 90,-	40-60 PK	€ 115,-
70-90 PK	€ 130,-	70-90 PK	€ 125,-
100-130 PK	€ 155,-	100-115 PK	€ 190,-
150-250 PK	€ 195,-	140-175 PK	€ 215,-
		200-250 PK	€ 225,-

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op enkel het arbeidsloon. Materialen zoals filters, olie of impeller worden naast het arbeidsloon in rekening gebracht. A28Watersport gebruikt uitsluitend originele onderdelen en voert servicebeurten uit volgens het in de handleiding omschreven serviceschema.

Indien tijdens de servicebeurt blijkt dat onderdelen aan vervanging toe zijn of er onvoorziene reparaties nodig zijn, wordt hier vooraf contact over opgenomen en desgewenst een prijsopgave gemaakt.

Prijzen voor servicebeurten van inboardmotoren op aanvraag.