



A28 Watersport.nl

Tarieven 2020 servicebeurt buitenboordmotoren

Een motorservicebeurt bestaat uit:

- Visuele controle op beschadigingen
- Proefdraaien en controle op koelsysteem en aandrijflijn
- Staartstukolie verversen en smeerpunten doorsmeren
- Afstellen van carburateur (*demonteren en reinigen carburateur is extra*)
- Brandstoftoevoer aftappen en brandstoffilter reinigen of vervangen
- Verversen van motorolie en vervangen van oliefilter (*bij 4-takt motoren*)
- Vervangen van bougies
- Vervangen van anodes indien noodzakelijk

2-Takt motoren	Prijs	4-Takt motoren	Prijs
2-2,5 PK	€ 50,-	2-2,5 PK	€ 65,-
3-5 PK	€ 65,-	4-6 PK 1-cilinder	€ 70,-
6-9,9 PK	€ 80,-	6-9.9 PK 2-cilinders	€ 95,-
15-30 PK	€ 90,-	15-20 PK	€ 105,-
40-60 PK	€ 105,-	25-40 PK	€ 120,-
70-90 PK	€ 150,-	50-80 PK	€ 175,-
100-130 PK	€ 200,-	90-115 PK	€ 225,-
150-250 PK	€ 250,-	140-250 PK	€ 275,-

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het arbeidsloon van de servicebeurt en alleen bij motoren die regelmatig onderhoud hebben gehad. Materialen zoals filters, bougies, olie, impeller, etc. worden apart in rekening gebracht. A28Watersport gebruikt uitsluitend originele onderdelen en voert de servicebeurten uit volgens het serviceschema. Indien de carburateur gedemonteerd en ultrasoon gereinigd moet worden of de impeller vervangen moet worden zal dit extra in rekening worden gebracht.

Indien tijdens de servicebeurt blijkt dat onderdelen aan vervanging toe zijn of er onvoorziene reparaties nodig zijn van meer dan € 100,- wordt hier vooraf contact over opgenomen en desgewenst een prijsindicatie gegeven.

Prijzen zijn inclusief BTW

Uurtarief € 57,- inclusief BTW per uur.

VERKOOP – BEMIDDELING – ONDERHOUD – SERVICE – REPARATIE



MERCURY



YAMAHA

WWW.A28WATERSPORT.NL